



Koszalin, dnia 03 kwietnia 2023r.

ZN.K.5183.28.2023.KE

SPZOZ WOTUW w Stanominie

Wpłynęło: 7.04.2023
(data)

L. dz. 368 Podpis: [Signature]

Liczba załączników

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stanominie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia
Stanomino 5 78-217 Stanomino**

Dotyczy: wydanie zaleceń konserwatorskich dla budowy windy przy budynku SPZOZ w Stanominie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 03 marca 2023r. P. Andrzeja Sajewskiego Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (data wpływu 2023-03023) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla planowanej wymiany istniejącej platformy na windę przy budynku Ośrodka w Stanominie Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie działając na podstawie art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz.840) informuje, że:

1. budynek d. pałacu jest częścią założenia pałacowo-parkowego ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – ochroną konserwatorską objęte są gabaryty budynku, jego elewacje, detal architektoniczny i zachowane wyposażenie wnętrz;
2. pałac w m. Stanomino gm. Białogard nie jest wpisany do rejestru zabytków ale znajduje się na terenie parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków - działka nr 30 w obrębie Stanomino zlokalizowana jest na terenie Parku Sanatoryjno-Leśnego w Stanominie wpisanego do rejestru zabytków pod nr pod nr pod nr 1068 decyzją z dnia 08 stycznia 1979 r.; - prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku, robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji administracyjnej na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022 poz.840);
3. zaleca zachowanie maksimum oryginalnej tkanki zabytku – ochroną konserwatorską objęta jest bryła budynku, gabaryty i elewacje zewnętrzne;
4. planowana wymiana windy wiąże się z rozbiórką istniejącego szybu i budową nowego szybu do windy – zaleca się ograniczenie do minimum ingerencji w elewację frontową i nawiązanie do kolorystyki i detalu architektonicznego pałacu;
5. proponuje przygotowanie dwóch wersji wizualizacji elewacji zewnętrznych projektowanej windy: w I - nawiązujące do elewacji pałacu z odtworzeniem otworów okiennych ujętych profilowanymi opaskami z gzymsem koronującym ujętym ząbkami; w II – całkowicie nowoczesny prostopadłościan w kolorystyce aluminium z rozsuwanymi drzwiami.